

REPARATIE WEEFSELCOMPENSATOREN

Locatie: duct crude-oil fornuis raffinaderij in Nederland

Medium: verhitte verbrandingsgassen met een lichte onderdruk

Omschrijving project:

Weefselcompensatoren waren dusdanig beschadigd waardoor teveel buitenlucht het hete-lucht kanaal werd ingezogen. Dit zorgde voor ongewenste proces condities.

Expertise van Vermeul B.V. werd ingeroepen om de weefselcompensatoren te vervangen. Omdat het fornuis niet afgeschakeld kon worden moest dit uitgevoerd worden in bedrijf.

Vanwege de verhoogde risico's is door Vermeul B.V. en opdrachtgever een uitgebreide Taak-Risico-Analyse opgesteld zodat het werk beheersbaar en veilig kon worden uitgevoerd.



Weefsel compensator gedeeltelijke gedemonteerd



Beschadiging kanaal



Montage nieuwe weefsel compensator



Eindresultaat



Vermeul B.V.
Postbus 33
2450AA Leimuiden
Tel. 0172 509980
E mail: info@vermeul.nl
www.vermeul.nl