

VERVANGING COMPENSATOR AAN BOORD VAN GASTANKER

Lokatie:

Een gastanker, die als onderdeel van een Nederlandse vloot ethyleen in het Verre Oosten transporteert.

Afmetingen compensator:

Ø 4000mm

Omschrijving project:

Een Nederlandse rederij heeft Vermeul B.V. benaderd voor een spoedvervanging van een defecte tankdome compensator aan boord van één van hun gastankers. Omdat deze compensator kritisch is voor het behoud van een overdruk rondom de gastanks, was een vervanging op korte termijn cruciaal.

Binnen enkele dagen is een nieuwe compensator geproduceerd en zijn twee service technici van Vermeul B.V. naar Zuid Korea afgereisd, waar de tanker zich op dat moment bevond.

De vervanging van de compensator is succesvol verlopen en de tanker kon haar werkzaamheden zonder vertraging voortzetten.



Gastanker



Tankdome Aramide versterkte compensator na vervanging



Vermeul B.V.
Postbus 33
2450AA Leimuiden
Tel. 0172 509980
E mail: info@vermeul.nl
www.vermeul.nl